



لحام كوابيل الغاير أوبتك

A photograph of four people, three men and one woman, smiling at the camera. They are dressed in professional attire, with two men wearing white shirts and the woman in a dark top with a necklace. The background is a blurred office environment.

2024 - 8 سبتمبر 12 -

كوالالمبور (ماليزيا)



لحام كواكب الألياف أوبيك

رمز الدورة: E197 تاريخ الإنعقاد: 8 - 12 سبتمبر 2024 دولة الإنعقاد: كوالالمبور (ماليزيا) - التكلفة: 6375 يورو

مقدمة البرنامج التدريسي:

يقدم هذا البرنامج التدريسي فهماً شاملًا حول تقنيات الألياف الضوئية المتقدمة، بدءاً من أساسيات الكواكب الضوئية وحتى عمليات اللحام والاختبار. كما ويركز على تعزيز المهارات الفنية الضرورية لتشغيل وصيانة أنظمة الألياف الضوئية بشكل فعال. حيث يهدف إلى تمكين المشاركين من استخدام أحدث الأدوات والتقنيات لضمان الأداء العالي للبنية التحتية للألياف الضوئية.

أهداف البرنامج التدريسي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- التعرف على أساسيات الألياف الضوئية وأنواع الكابلات واستخداماتها.
- معرفة كيفية اللحامات ولحام الكونكتور.
- إعداد كابل الألياف الضوئية لعملية اللحام وتنفيذ عمليات اللحام الآوتوماتيكي واليدوي.
- قياس فقد الناتج عن عملية اللحام وتفعيل وصلات اللحام بعد اختبارها.
- تمديد الألياف بشكل حازوني إلى أنابيب شبه صلبة.

الفئات المستهدفة:

- مهندسو الكمبيوتر والمهندسو الذين تتطلب طبيعة عملهم اكتساب الخبرات الالزمة في هذا المجال.
- المهندسون الفنيون والعاملون في مجال التوصيل الشبكي.
- الموظفون العاملون في المنشآت الذين تتطلب طبيعة عملهم اكتساب الخبرات الالزمة في هذا المجال.

محاور البرنامج التدريسي:

الوحدة الأولى:

أساسيات الألياف الضوئية:

- التعرف على أنواع الكابلات الضوئية.
- أنواع الكابلات واستخداماتها.
- مكونات كابلات الألياف الضوئية.
- مميزات وعيوب الألياف الضوئية مقارنة بالكواكب التقليدية.
- التقنيات الحديثة في تصنيع الألياف الضوئية.

الوحدة الثانية:

قياسات وحصر أعطال كواكب الألياف الضوئية:

- طرق تجهيز الكواكب {النقشير}.
- اللحامات ولحام الكونكتور.
- طرق قياس خسارة الإشارة في الكواكب الضوئية.
- تحديد موقع الأعطال باستخدام أجهزة القياس.
- الإجراءات الوقائية لتجنب أعطال الكواكب الضوئية.

الوحدة الثالثة:



عملية لحام الألياف الضوئية:

- طرق إعداد كابل الألياف الضوئية لعملية اللحام.
- كيفية التعامل مع أجهزة لحام كوابيل الألياف الضوئية.
- طرق تنفيذ عمليات اللحام اليدوي.
- أساليب تنفيذ عمليات اللحام الآوتوماتيكي.
- خطوات اختبار جودة اللحام بعد الانتهاء.

الوحدة الرابعة:

تقييم نتائج اللحام واختبارها:

- تقسيم نتائج اللحام.
- قياس فقد الناتج عن عملية اللحام.
- تفعيل وصلات اللحام بعد اختبارها.
- أساليب معالجة أي أعطال ناتجة عن اللحام.
- تحليل بيانات الاختبار لتحسين الأداء.

الوحدة الخامسة:

حماية كوابيل الألياف الضوئية:

- الغلاف الواقي لковابل الألياف الضوئية.
- طبقات غلاف الحماية ووظائفها.
- حبل التمزيق وأين موقعه.
- أساليب تمديد الألياف بشكل حلزوني إلى أنابيب شبه صلبة.
- تقنيات حماية الكوابيل من العوامل البيئية والميكانيكية.